



VF32ANFUR44372820

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	195.502 km
Hersteller	Peugeot	Restlauf bis Service	0 km
Typ/Modell		HU (Abgelesen aus ZBI)	10/2021
Fahrgestellnummer	VF32ANFUR44372820	Leistung / Hubraum	80 kW / 1.587 ccm
Erstzulassung	18.11.2004	Polster/Farbe	/ Blau
Letzte Wartung		Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig
3	Sitz vorn	Sitzbezug links - gebrochen / gerissen
4	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n)
5	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle(n)
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	185/65 R14 86T	Uniroyal	Ganzjahresreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	185/65 R14 86T	Uniroyal	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ingenieurbüro Thomée
Kapelle 18
47877 Willich

Besichtigungsort

Besichtigungsdatum: 05.03.2022
Protokoll-Nummer: **23528620**
Erstellt durch: Dirk Steinberg
Besichtigt durch: Dirk Steinberg
Anlieferungsdatum: 05.03.2022



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Peugeot	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell		Laufleistung (abgelesen)	195.502 km
Fahrgestellnummer	VF32ANFUR44372820	Erstzulassung	18.11.2004

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Dirk Steinberg)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.